


| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | X-Kabelschlepp | | |
| 11 | Z-Kabelschlepp | | |
| 10 | Spindelstock | | |
| 09 | Schlitten für Reitstock | UWM 3-09-1000 | |
| 08 | Konsole für Revolver | UWM 3-08-1000 | |
| 07 | Z-Antrieb | UWM 3-07-1000 | A2 |
| 06 | X-Antrieb | UWM 3-06-1000 | A3 |
| 05 | X-Schlitten | UWM 3-05-1000 | A1 |
| 04 | Z-Schlitten | UWM 3-04-1000 | A1 |
| 03 | X-Führung | UWM 3-02/03-1000 | A3 |
| 02 | Z-Führung | | |
| 01 | Maschinengestell | UWM 3-01-1000 | A1 |
| BG | Benennung | Zeichnung | Format |

WIAP - Drehmaschine
UWM 3

1:10

MASCHINENFABRIK WIAP AG
CH - 5000 Aarau Schweiz

UWM 3-00-001