



**WIAP AG LTD SA**

**ВИБРАЦИОННОЕ СНЯТИЕ  
НАПРЯЖЕНИЯ**



*Комплект установки WIAP LC 20c необходимыми принадлежностями.*



*Фото 1.Свен Видмер во время вибрационного снятия напряжений. Много клиентов регулярно заказывают снятие напряжений в металле. Это хорошая замена отжиганию. Стоим меньше и экономит много энергии.*



*Фото 2 У этого вала, который весит больше 1 тонны, напряжения снимаются за 25 минут.*



*Фото 3.С помощью прочных струбцин WIAP нужно соединить деталь с вибратором.*



*Фото 4: Специальная зажимная призма присоединяет к шипу вала.*



Фото 5: Также сгоревшие плиты, которые без вибрирования искривляются на мм, благодаря вибрации остаются искривлёнными на несколько десятых мм. То есть вибрационное снятие напряжений в металле есть альтернативой к отжиганию.



Фото 6:



Фото 7: Здесь на эксцентрике настраивается вес детали. От 50 кг 3 % и до 20 тонн 100 % степени эксцентрика.



Фото 8: Этот эксцентрик раскручивается.



Фото 9: Монтаж установки для снятия напряжений WIAP LC 20 и вибратора LC 50

WIAP AG-Ltd-SA  
Obersumpfstrasse 11  
CH 5745 Safenwil Switzerland  
[www.wiap.ch](http://www.wiap.ch)  
Tel +41 62 7524260 Fax +41 62 7524861

[www.metallentspannen.ch](http://www.metallentspannen.ch)

Mail: [wiap\(at\)widmers.info](mailto:wiap(at)widmers.info)

Місцезнаходження: Wiap AG-Ltd-SA,  
Baarerstrasse  
CH 6300 Zug, Switzerland